



a)新洋港大桥现场照片



b)新洋港大桥现场照片



c)新洋港大桥箱室内工作照片



d)黄沙港大桥底板工作照片



e)入海水道、灌溉总渠大桥工作照片



f)入海水道、灌溉总渠大桥工作照片



g)箱室内应变计布置照片



h)测量应变工作照片



图 1-1 外侧腹板箱内面纵向裂缝



图 1-2 外侧腹板箱外面斜向裂缝



图 1-3 46#钢板脱空 15cm



图 1-4 48#~50#钢板锈蚀



图 1-5 76#钢板锈蚀、脱空 21cm



图 1-6 106#钢板锈蚀、脱空 15cm



图 1-7 加固下压条整体锈蚀



图 1-8 8#~14#钢板锈蚀



图 1-9 12#钢板脱空 68cm



图 1-10 71#~73#钢板锈蚀、涂层剥落



图 1-11 72#~84#钢板锈蚀、涂层剥落



图 1-12 7#钢板下压条脱空 15cm




图 1-13 底板箱外面纵向裂缝



图 1-14 底板箱外面纵向裂缝



图 1-15 顶板箱内面纵向裂缝



图 1-16 顶板箱内面纵向裂缝



图 1-17 内侧腹板箱外面斜向裂缝




图 1-18 内侧腹板箱外面竖向裂缝




图 1-19 21#墩端横隔梁水平裂缝




图 1-20 21#墩端横隔梁竖向裂缝



图 1-21 钢板下压条锈蚀、涂层剥落



图 1-22 42#钢板下压条脱空 20cm



图 1-23 钢板下压条锈蚀、涂层剥落



图 1-24 钢板下压条锈蚀、涂层剥落